Pate:

Tuesday, 10/17/2006 3:19:32 PM

User:

Kim Johnston

**Process Sheet** 

4

Customer

: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Job Number

: 29055

**Estimate Number** 

This Issue

Prsht Rev.

First Issue

**Previous Run** 

: 11783

P.O. Number

AIH:

: 10/17/2006

: NC

: NA : 29029

S.O. No. : NIA

: PURCHASED PARTS Type

**Drawing Name** 

**Part Number Drawing Number**  : D2694 : D2694 / D2202

Project Number

: N/A

**Drawing Revision** Material

: G/F3 : NIM

**Due Date** 

: 11/15/2006

: UTILITY POD

Qty:

1 Um:

Each

Written By

Checked & Approved By

Comment

Ε : Est.

03/04.22

Reformat; Modify steps 2,3.4.5 RF

**Additional Product** 

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description:

1.0

D30011



Doubler



Comment: Qty.:

3.0000 Each(s)/Unit

Total:

3.0000 Each(s)

Doubler Pick:

**Qty Part Number** 

Ship to Delastek

D3001-1

Batch 19355 Description Doubler

2010.18

11 06.1018

2.0

PG

**PURCHASING** 



Comment: PURCHASING

Issue P/O:

1268

Description:

D2202-1

Pod Lid D2202-3 Pod Base

Supplier: Delastek

Copy of Certificate of Comformity and Process sheet from Delastek is required

3.0

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1



Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Receive & Inspect For Transit Damage

Ensure certificate of conformity and process sheet from Delastek is attached

QC6 4.0



DIMENSIONAL CHECK

Comment: DIMENSIONAL CHECK

Visual inspection. Check for void spot and pins.

Check over all dimensions as per Dwg D2202.

### **Dart Aerospace Ltd**

	•											
W/O:			WORK ORDER CHANGES									
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CH	ANGE		Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector		
		•										
Part No	:	PAR #:	Fault Cat	egory:	ļ I	NCR: Yes	No <b>DQA</b>		_ Date: _			
								:	_ Date: _			
NCR:		\	NORK ORI	DER NON-CONFO	RMAN	CE (NCF	₹)			• •		
DATE	STEP	Description of NC	Corrective Action		Section B		Verifica	ation	Approval	Approval		
DATE	SIEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Descrip Chief Eng	tion	Sign 8 Date	Section	n C	Chief Eng	QC Inspector		


NOTE: Date & initial all entries

Tuesday, 10/17/2006 3:19:32 PM Date: User: Kim Johnston **Process Sheet Drawing Name: UTILITY POD** Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Job Number: 29055 Part Number: D2694 Job Number: Description: Seq. #: **Machine Or Operation:** Side Pod Lid D22021 5.0 1.0000 Each(s)/Unit Total: 1.0000 Each(s) Comment: Qty.: Side Pod Lid Side Pod Base D22023 6.0 1.0000 Each(s)/Unit 1.0000 Each(s) Comment: Qty.: Total: Side Pod Base D22049 Rubber Latches 7.0 5.0000 Each(s)/Unit Total: 5.0000 Each(s) Comment: Qty.: **Rubber Latches** Pick: **Qty Part Number** Description Batch D2204-9 D2429041 Spring Clip Ass'y 8.0 Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total: 1.0000 Each(s) Spring Clip Ass'y Pick: Part Number Description Qty B29025 D2429-041 Spring Clip Assembly \_ 1 9.0 D2462 Neoprene Seal Comment: Qty.: 14.1700 f(s)/Unit Total: 14.1700 f(s) Seal Pick: **Qty Part Number** Description Batch B29456 1 D2462-1700 Neoprene Seal

Dart	<b>Aeros</b>	pace	Ltd
------	--------------	------	-----

				'						
W/O:			WORK ORDER CHANGES							
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHAI	NGE		Ву	Date Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector	
Dort No.		DAD #.	Fault Catao			ICP: Voc. I	No. DOA:	Deter		
Part No		PAR #:	raun Categ	jory:	<u> </u>		No			
NCR:			WORK ORDE	R NON-CONFO	RMAN	CE (NCR	)		•	
DATE	OTED	Description of NC	Corrective Action		Section B		Verification	Approval	Approval	
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Descrip Chief Eng	otion	Sign & Date	Section C	Chief Eng	QC Inspector	

NOTE: Date & initial all entries



# **Dart Aerospace Ltd**

`W/O:		WORK ORDER CHANGES										
DATE	STEP			Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector				
01/01/16	14	Permanent Change. Change Rivets For 17D62 ABS					su print					

				Closed:	Date:
Part No:	PAR #:	_ Fault Category:	NCR: Yes N	o <b>DQA</b> :	Date:

NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)									
		Description of NC		Corrective Action		Section B		Anneoval	Approval		
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Descrip Chief Eng	ion	Sign & Date	Verification Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector		
				·					ı		
						* * * * * · · · · · · · · · · · · · · ·					
				ļ	i i						

NOTE: Date & initial all entries

Tuesday, 10/17/2006 3:19:32 PM Date: User: Kim Johnston **Process Sheet Drawing Name: UTILITY POD** Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Job Number: 29055 Part Number: D2694 Job Number: Description: Seq. #: Machine Or Operation: Bolt AN45A 15.0 19.0000 Each(s)/Unit Total: 19.0000 Each(s) Comment: Qty.: Bolt Pick: Qtv Part Number Description Batch m 100 857 Bolt 19 AN4-5A AN46A 16.0 1.0000 Each(s)/Unit Total: 1.0000 Each(s) Comment: Qty.: Bolt Pick: Qty Part Number Description Batch N 102602 AN4-6A Bolt 1 AN526C632R7 17.0 Comment: Qty.: 2.0000 Each(s)/Unit Total: 2.0000 Each(s) Screw Pick: Description Batch Qtv Part Number 2 AN526C632R7 Screw Washer 18.0 AN960JD6 Comment: Qty.: 2.0000 Each(s)/Unit Total: 2.0000 Each(s) Washer Pick: Description Qty Part Number M6085 AN960JD6 Washer Washer AN960JD416 19.0 Comment: Qty.: 21.0000 Each(s)/Unit Total: 21.0000 Each(s) Washer Pick: Qty Part Number Description Batch M101938 21 AN960JD416 Washer

		= = = =											
W/O:			WORK ORDER CHANGES										
DATE	STEP	PR	OCEDURE CHA	NGE		Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
Part No:		PAR #:	PAR #: Fault Category:			NCR: Yes No DQA: Date:							
			**** **** ***		!	QA: N	/C Closed	l:	_ Date: _				
NCR:			WORK ORDI	ER NON-CONFO	RMAN	CE (NCR	(1)						
DATE	STEP	Description of NC	Corrective Action		Section B		Verific	ation	Approval	Approval			
DATE	SIEP	Section A	- Initial Chief Eng	Action Descrip Chief Eng	otion	Sign & Date	Section		Chief Eng	QC Inspector			
	:									* (3)			
										•			
					<u> </u>								
				•									

NOTE: Date & initial all entries

Tuesday, 10/17/2006 3:19:32 PM Date: User: Kim Johnston **Process Sheet Drawing Name: UTILITY POD** Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Job Number: 29055 Part Number: D2694 Job Number: Description: Seq. #: **Machine Or Operation:** Nut MS21042L4 20.0 20.0000 Each(s) Comment: Qty.: 20.0000 Each(s)/Unit Total: Nut Pick: Qty Part Number Description Batch MS21042L4 Nut (or -4) MS21042L06 Comment: Qty.: 2.0000 Each(s)/Unit Total: 2.0000 Each(s) Nut Pick: Part Number, Description Batch Qtv MS21042L06 Nut (or -06) \_\_m/00993 SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 SMALL FAB 1 22.0 Comment: SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 Drill hinge, Lid and base as per dwg D2694 23.0 QC6 DIMENSIONAL CHECK Comment: DIMENSIONAL CHECK SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 SMALL FAB 24.0 Comment: SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 Assemble as per Dwg D2694 Use DT8023 for (10) holes on base. INSPECT WORK TO CURRENT STEP 25.0 QC5 Comment: INSPECT WORK TO CURRENT STEP PACKAGING RESOURCE #1 **PACKAGING 1** Comment: PACKAGING RESOURCE #1 Identify and Stock Location:

Dart A	lerospace	Ltd
--------	-----------	-----

W/O:		WORK ORDER CHANGES											
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CH	IANGE		Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
							···						
Part No:		PAR #:	PAR #: Fault Category:				NCR: Yes No DQA: Date: 57/61(2)						
			<u> </u>					d:	Date: _				
NCR:		•	WORK OR	DER NON-CONFO	RMANC	E (NCF	<b>R</b> )						
DATE	STEP	Description of NC	Corrective Action		Section B		Verific	Verification		Approval			
DAIL	SILF	Section A	Initial Chief Eng	Action Descrip Chief Eng	otion	Sign 8 Date	Secti	Section C	Approval Chief Eng	QC Inspector			
					!								
								1					
					-								
					1								

NOTE: Date & initial all entries

Date: User: Tuesday, 10/17/2006 3:19:32 PM

Kim Johnston

**Process Sheet** 

Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Drawing Name: UTILITY POD

Job Number: 29055

Part Number: D2694

Job Number:



Seq. #:

**Machine Or Operation:** 

Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE

Description:

27.0

FINAL INSPECTION/W/O RELEASE



Job Completion



U0701.22

### **Dart Aerospace Ltd**

		·								
W/O:		,	W	ORK ORDER CH	ANGES					
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CH	ANGE		Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
			<u> </u>							
			•							
								!		
Part No	:	PAR #:	Fault Cat	egory:	NC	R: Yes	No <b>DQA</b>	. <b>:</b>	Date:	
								:	Date:	
NCR:		\	WORK ORI	DER NON-CONFO	RMANC	E (NCR	2)			
DATE	CTED	Description of NC		Corrective Action	Section B		Verifica	ation	Approval	Approva
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Descrip Chief Eng	ion	Sign & Date	Sectio		Chief Eng	QC Inspector
								1		

NOTE: Date & initial all entries





				the control of the co		
-	DESIG	" up	DRAWN BY	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA		
	CHEC	KED //	APPROVED N	DRAWING NO.	REV.	G
***************************************		A	1 11	D2694 SHEET	1 OF	4
1	DATE			TITLE	SCA	LE
	01.0	5.08		UTILITY POD ASSEMBLY	N	TS
	Ä		97,07.02	NEW ISSUE CREATED TO REPLACE		




DATE		TITLE	SCALE
01.05.08		UTILITY POD ASSEMBLY	NTS
Ä	97.07.02	NEW ISSUE CREATED TO REPLACE D350-602-041 AND -043	
В	97.10.08	CHANGE RIVET PATTERN, ADD D2429	
С	98.11.12	ADD DOUBLER HOLES, REMOVE FINIS	Н
D	99.01.08	SEAL & HINGE CHANGE (TSR A1047 & A855/A858); INCLUDED DE09119	
E	99.12.20	CHANGE DIMENSIONS	
F	01.03.20	REDESIGN, CHANGE LATCHES & PRO	Ρ
G	01.05.08	REVERT BACK TO D2204-9 LATCH	

Qty	Part Number	Description
1	D2202-1	POD LID
-1	D2202-3	POD BASE
5	D2204-9	LATCH
1	D2429-041	SPRING CLIP ASSEMBLY
1	D2462-1700	NEOPRENE SEAL
5	D2528-1	BACKER PLATE
4	D2528-3	BACKER PLATE
1	D2569	HINGE
1	D3007-041	PROP ASSEMBLY
19	AN4-5A	BOLT
1	AN4-6A	BOLT
2	AN526C632R7	SCREW
21	AN960JD416	WASHER
2	AN960JD6	WASHER
2	MS21042L06	NUT (OR MS21042-06)
20	MS21042L4	NUT (OR MS21042-4)
38	AD64ABS	RIVET

SHOP COPY RETURN TO ENGINEERING UNCONTROLLED COPY SUBJECT TO AMENDMENT WITHOUT NOTICE WORK ORDER NO. 2405


#### **GENERAL NOTES:**

- TRANSFER DRILL UNSPECIFIED HOLES FROM ATTACHING PART AS FOLLOWS: AN526C632 → DRILL Ø0.141 AN4 → DRILL Ø0.257
- SEAL ALL HOLES AND EDGES OF POD WITH CYANOACRYLATE GLUE.
- 2) 3) FOR D2569 HINGE:
  - (i) INSTALL RIVET HEADS FROM OUTSIDE OF POD.
  - (ii) GRIND TRAILING EDGE OF RIVET TO PERMIT HINGE TO CLOSE.
  - (III) ENSURE ALL RIVET HOLES ARE DRILLED ON THE LARGER HINGE TABS AS SHOWN IN DETAIL A.
- TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED. 4)
- ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.







DESIGN	DRAWN BY	DART AEROSPAC HAWKESBURY, ONTARIO,			
CHECKED AL	APPROVED A	DRAWING NO.	<del></del>	REV.	G
A CH	#	D2694	SHEET	3 OF	4
DATE	_1	TITLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SCA	LE
01.05.08		UTILITY POD ASSEMBLY		1	1:2









Copyright @ 1997 by DART AEROSPACE LTD





DESIG	ORAWN BY	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA
CHEC	KED APPROVED	DRAWING NO. REV. F D2202 SHEET 1 OF 4
DATE		TITLE SCALE
01.0	03.14	UTILITY POD LID AND BASE NTS
Α	93.10.27	NEW ISSUE
В	96.12.16	ADD DOUBLERS AND HOLES
С	97,07.04	REVISED DOUBLER/HOLE LOCATIONS
D	98.11.09	MOVED DOUBLERS, REMOVED HOLES
E	99.11.11	ADDED SECTIONS WITH LIP DIMS
F	, 01.03.14	CHANGE LAYUP, DOUBLER, NOW DRILLED
FI	d # 13.05.08	ADD ALTERMITE FINISH

CLARIFY FORM DIMENSION + PLACEMENT.

CHANGE FORM PIN PER NUR 798

RELEASE OF STREET

**DEOs** EFFECTIVE Des 9217, Rev. A 01 09 26

1) LAMINATE PER DART QSI 006. LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING.

2) MATERIALS:

EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE RESIN:

470-36/411/510A40

FOAM: A500 CORE-CELL, OR DIVINYCELL,

OR AIREX, 0.38 THICK (3/8 FOAM)

03 08 12

9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS (902 SATIN) HOP COPY

5 OZ PLAIN WEAVE KEVLAR (50Z KEVLAR) UNCONTROLLED CO

3) PEEL PLY ALL SURFACES.

PRIMER, EPOXY PRIMER WHITE 4500-PB-40 4) FINISH:

BASE COAT, CHROMATE BASEMAKER 9175S URETHANE CLEAR COAT, CHROMATE 7500S

5) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED.

6) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.

7) ALTERNATE FINISH: INSIDE -> DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144-5

OUTSIDE -> WHITE GELCON # GEL 944WOOS




ENGINEERING


SUBJECT TO AMENDME





)	DESIGN (P	DRAWN BY	DART AEROSPACE HAWKESBURY, ONTARIO, CAN	
	CHECKED	APPROVED	DRAWING NO. D2202	REV. F SHEET 2 OF 4
	DATE		TITLE	SCALE
	01.03.14		UTILITY POD LID AND BASE	1:20











	DESIGN	DRAWN BY	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	
•	CHECKED	APPROVED	DRAWING NO. D2202 SHEET	REV. F 3 OF 4
	DATE	<u> </u>	TITLE	SCALE
	01.03.14		UTILITY POD LID AND BASE	1:20











Begins a control of the control of t			X	LARTY .		And a second
DESIGN (P	DRAWN BY		T AERO			
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO. D2202	<u></u>		SHEET	REV. F 4 OF 4
DATE		TITLE	<del></del>			SCALE
01.03.14		UTILITY POD	LID AND	BASE		1:20



D2202-3 BASE: DOUBLER INSTALLATION

SHOP COPY RETURN TO ENGINEERING UNCONTROLLED COPY SUBJECT TO AMENDME WITHOUT NOTICE WORK ORDER





DELASTEK COMPOSITES INC. 2699, 5ième Avenue Local 14, PORTE -A-Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can \*\*Fax (819) 533-3494 \*\*

# **PACKING SLIP**

### CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Invoice #	11465
Customer#	DART

Tel	lephone:	(819)	533-57	788
	-		*	

Warehouse: MAIN

Bill to:

Dart Aerospace Ltd. 1270, Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7 Canada

Telephone: 613-632-3336 Contact: Linda Lacelle Dart Aerospace Ltd.
1270, Aberdeen Street
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7
Canada

Shi	p via		F.O.B.		Terms			esperson
EPIC EXPRESS COLLEC			Origin		Net30 days		Claude Lessard, ext. 233	
Ship date	Order Date	Our PO#				Your PO#	resultation of the	GST/PST #
21/12/06	18/10/06	4975	Linda L	acelle	H	PO00002288	3268	
Order Oty	B.O. Qty	Current Ship.	Item#			Item De	scription	
	0	1 DI		D2202-1 Uti Référence DKA DWG: REV. F Job: 40322		B29055		
1	0	1 DF		D2202-3 Uti Référence DKA DWG: REV. F Job: 40323	lity Pod Base 362-0016	B29055		

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

2	
	Cust.

Adm.

☐ Quality

☐ Ship.

Accepted by:

Quality department

AQ-357

Lundi, 2006-11-13 11:06:30

Utilisateur:

Marc Dubé

: DART Client

: 40322

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Soumission: 1742

Numéro B.A.

Numéro Job

**Cette fois** 

: 2006-11-13

: NC

Prsht Rev.

Prem. fois : 40320 Job précédente

Écrit par

Vérifié & Approuvé par

**Commentaires** 

N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D2202-1 N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0015 N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0014

Process Sheet Rév.: 06 Remplacer le Ac0085 par le AC0407 (

changement de fournisseur)

No. B.V. :

Type

Feuille de Procédé

Nom Dessin Numéro Article

Date Dûe

: DKC134-0014 : D2202

: UTILITY POD LID

Numéro Dessin Projet Numéro

: DKC134

Révision dessin Matériel

: 2006-12-15

: Résine Derakane 470-36/411/510 Qté:

1 UdM: UNITE

Inscrire le N° de Série: B29055 Sur la pièce

Produit additionnel

Numéro Job:

# Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

1.0

AC0303

Frekote 44NC

0.030 GALLON(s)/Unit Commentair Qty.:

Total:

0.030 GALLON(s)

Frekote 44NC

2.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

Total:

PRÉPARATION DU MOULE



Faire la préparation du moule N° DT8002 en appliquant une couche de Freekote 44NC et ensuite laisser sécher pendant 3 heures avant de passer à l'étape suivante.

3.0

AAC0273

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentair Qty.:

1.250 GALLON(s)/Unit

1.250 GALLON(s)

AAC0275

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: / - 587

4.0

0.0095 PINTE(s)/Unit Total: 0.0095 PINTE(s)

Commentair Qty.:

Catalyst N° DDM-9 N° de Lot:

5.0

AC0260

Acetone

Commentair Qty.:

0.375 KILOGRAMME(s)/Unit Total:

0.375 KILOGRAMME(s)

Acetone

6.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation du matériel :

12/12/06



Lundi. 2006-11-13 11:06:30

Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Numéro Job: 40322

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:



# Séq.:

Machine ou Opération:

**Description:** 


Dans une quantité de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10%/2/12/06

7.0

GEL COAT.

APPLICATION DE GEL COAT







Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs APPLICATION DE GEL COAT

> À l'aide d'un fusil à peinture appliquer une couche entre 15 et 20 millièmes de Gel Coat sur le moule N° DT8002 et laisser sécher pendant un minimum de 12 heures avant de faire le lay-up, mais ne pas dépasser 24 heures de séchage selon l'instruction de travail N° Tec-70.

> Note: Le gel coat ne doit contenir aucun "airdry" ni aucune cire. Et le temp de séchage est important afin d'éviter d'avoir des défauts de surface, et afin d'éviter que le tissu ne vienne marquer au travers du Gel Coat ainsi que d'éviter d'avoir un rétrécissement.

Autocontrôle de fabrication.( Visuel du Gel Coat )

9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y

8.0 AAC0326 9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y

Commentair Qty.:

9.9 VERGE(s)/Unit Total: 9.9 VERGE(s)

9.0 AC0409

Tissu à délaminer Release ply B

Total:

Commentair Qty.:

9.16 VERGE(s)

Tissu à délaminer Release ply B

AAC0319 10.0

6.6 VERGE(s)/Unit Total:

5oz plain weave Kevlar 50" wide roll

Commentair Qty.:

6.6 VERGE(s)

5oz plain weave Kevlar 50" wide roll

9.16 VERGE(s)/Unit

11.0

AC0407

Wrightlon 5200 Bleu P3

Commentair Qty.:

14.95 VERGE(s)/Unit Total: 14.95 VERGE(s)

Wrightlon 5200 Bleu P3

12.0

AC0408

Feutre de drainage N° Airweave N 10

Commentair Qty.:

12.50 VERGE(s)/Unit Total:

12.50 VERGE(s)

AC0752 13.0

Feutre de drainage N° Airweave N 10

Stretchlon 200 poche à vide Vert

Commentair Qty.:

42.63 PIED(s)/Unit

Stretchlon 200 poche à vide Vert

Total:

AC0098 14.0

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

Commentair Qty.:

42.63 PIED(s)

3.0000 RL(s)/Unit

Total:

3.0000 RL(s)

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

ř		* 19	, and the second se		
2					
) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
					·
er Designation Services	•				
n e					
•					
# 1.					
<b>%</b>					
•					
X -				:	•
.* }					
9					
•					•
•					•
					• • • •
					•

Lundi, 2006-11-13 11:06:30

.Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Numéro Job: 40322

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

. Numéro Job:



# Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

15.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs

TAILLAGE DU MATÉRIEL

Faire le taillage du matériel selon les Dimensions requises:

Un morceau pour recouvrir le fond du moule N° DT8002.

Deux morceaux pour couvrir les extrémités du moule N° DT8002.

Deux morceaux pour recouvrir les cotés du moule N° DT8002.

Faire cette opération pour les trois plis de 9 oz ainsi que pour les deux plis de 5 oz de Kevlar.

Tailler le matériel nécessaire pour la poche à vide (Faire 3 kits car il y aura trois baggings différents lors de la fabrication de cette pièce):

Peel Ply Film Durisol P-3 Feutre de drainage 6m Stretchlon 200

11/12/06



Coller une bande de ruban jaune tout le tour du Stretchlon 200, plier les différentes composantes des poches à vide et entreposer en attente des opérations de bagging.

16.0

AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

2.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total:

2.500 KILOGRAMME

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

N° de Lot:

17.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.:

0.0845 PINTE(s)/Unit

0.0845 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

18.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

Total:

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

13/12/06

Mélanger la quantité de résine désirée pour le laminage des trois premier plis du Pod Lid : 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine Derakane 411-350 Promoté 75 Min.

Lundi, 2006-11-13 11:06:30

**Utilisateurs** 

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Numéro Job: 40322 Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:



# Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

19.0

LAMINAGE

LAMINAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs

FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage des trois premiers plis de tissu ( 2 plis de 9 oz et 1 pli de 5 oz Kevlar ) de la façon suivante:

Recouvrir toute la surface du moule N° DT8002 à l'aide de de résine Derakane 411-350 Promoté 75 Minutes, ensuite venir laminer un pli de 9 oz dans le fond du moule, suivre avec les deux extrémités et terminer-avec les deux cotés. ( Ajouter de la résine au besoin )

Recommencer pour les deux autres plis. ( un pli de 9 oz et un pli de 5 oz Kevlar )

20.0

FAIRE LA POCHE À VIDE





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

EFFECTUER LA POCHE A VIDE







Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum.

Laisser sécher jusqu'au lendemain.

21.0

AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

0.400 KILOGRAMME(s)/Unit Total:

0.400 KILOGRAMME(s)

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

22.0

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qtv.:

0.0135 PINTE(s)/Unit

0.0135 PINTE(s) Total:

Catalyst N° DDM-9

N° de Lot

23.0

DKC134-0022

D2202-7 Foam Core ( Utility Pod Lid )

Commentair Qty.:

1 UNITE(s)/Unit Total:

D2202-7 Foam Core (Utility Pod Lid )

1 UNITE(s)

24.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire un mélange de résine Derakane 411-350 Promoté 15 à 18 Minutes 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine.

Lunui, 2000-11-13 11:06:30 Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Job: 40322 Numéro Article: DKC134-0014 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 25.0 FAB GÉNÉRALE 3 FABRICATION GÉNÉRALE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES À l'aide d'un rouleau, appliquer une couche de résine sur toutes les surfaces du Foam Core N° DKC134-0022 et positionner le foam Core dans le moule selon le dessin. Laisser sécher pendant deux heures. 26.0 AAC0452 Polybond B46F Commentair Qty.: 0.150 KIT(s)/Unit Total: Polybond B46F N° de Lot: 27.0 ASSEMBLAGE 3 ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART Faire l'assemblage du Foam Core N° DKC134-0022 à l'aide du polybond 64F 28.0 POCHE À VIDE 1 FAIRE LA POCHE À VIDE Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum. Laisser sécher 1 heure. 29.0 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Commentair Qty.: 2.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 2.500 KILOGRAMME(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 30.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9

0.0845 PINTE(s)

Commentair Qty.:

Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 565

0.0845 PINTE(s)/Unit Total:

Lundì, 2006-11-13 11:06:30 Date:

Marc Dubé Utilisateur:

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 40322

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:



# Séq.:

Machine ou Opération:

PRÉPARATION 3

Description:

31.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL


Mélanger la quantité de résine désirée pour le laminage des deux derniers plis du Pod Base: 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes.

32.0

LAMINAGE.

LAMINAGE PIÈCE DART







Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs

FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage des deux dernier plis de tissu ( 1 plis de 5 oz Kevlar et 1 pli de 9 oz) de la façon suivante:

Recouvrir toute la surface du moule N° DT8002 à l'aide de de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes, ensuite venir laminer un pli de 5 oz Kevlar dans le fond du moule, suivre avec les deux extrémités et terminer avec les deux cotés. ( Ajouter de la résine au besoin )

Recommencer pour le dernier plis. (un pli de 9 oz )

33.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

EFFECTUER LA POCHE A VIDE







Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum.

Laisser sécher jusqu'au lendemain.

34.0

DÉMOULAGE 1

DÉMOULAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs



DÉMOULAGE DES PIECES



Faire le démoulage du Util;ity Pod Lid en faisant bien attention de ne pas endommager la piece.

Autocontrôle de la qualité du laminage en frappant légèrement sur toute la surface du Pod à l'aide du manche d'un tournevis.

Lundi, 2006-11-13 11:06:30 Date: Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:

. # Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

35.0

AC0058

Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens

Commentair Qty.:

Client: DART

Numéro Job: 40322

Total: 0.125 UNITE(s)/Unit

0.125 UNITE(s)

Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens

N° de Lot: /- 5927- (

36.0

AC0059

Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens

Commentair Qty.:

0.100 UNITE(s)/Unit

0.100 UNITE(s)

Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens

**FINITION 3** 37.0

FINITION PIÈCE DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

FINITION GÉNÉRALE

Sabler légèrement toute la surface intérieur du pod à l'aide de papier sablé grit 120.

Total:

Vérifier la surface intérieur du pod et injecter à l'aide d'une seringue munit d'une aiguille de la résine au endroit où il y a des bulles d'air.

Corriger les imperfection de surface à l'aide du Sikkens Polysoft.

38.0



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs

Laisser sécher jusqu'au lendemain.

TRIMAGE DE FINITION

Faire le trimage du Pod Lid selon le dessin Page 3 de 4 Détail B

19/12/06



Autocontrôle du trimage du pod.

AAC0671 39.0

Dupont Primer N° 1104S

Commentair Qty.:

0.4333 GALLON(s)/Unit Total: 0.4333 GALLON(s),

Dupont Primer N° 1104S

'-*5*535-N° de Lot:

AAC0670 40.0

Dupont Activatior N° 7975S

Commentair Qty.:

0.8664 PINTE(s) Total:

0.8664 PINTE(s)/Unit Dupont Activatior N° 7975S

N° de Lot: 1-5769-2

41.0

AAC0672

Dupont Reducer N° 12375S

Commentair Qty.:

0.1083 GALLON(s)/Unit

0.1083 GALLON(s)

Dupont Reducer N° 12375S

N° de Lot:\_1-53

Lundi, 2006-11-13 11:06:30

.Utifisateur:

Marc Dubé

Client: DART

Feuille de Procédé

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 40322

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:



# Séq.:

Machine ou Opération:

PRÉPARATION 3


Description:

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

42.0

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL





Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant.

43.0

PEINT/ PRIMER2

PEINTURE / PRIMER DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

APPLICATION DE PEINTURE

Appliquer une généreuse couche de primer Gris N° 1104S sur toutes les surfaces intérieur du pod lid ( environ 2/3 de la quantité total)

Laisser sécher pendant 3 heures.

Autocontrôle de fabrication.( visuel du primer )



44.0

**FINITION 3** 


FINITION PIÈCE DAR



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

FINITION PIÈCE DART

Faire le sablage au grit 180 de la surface primé pour enlever les imperfections restantes.





45.0

AAC0671

Dupont Primer N° 1104S

Commentair Qty.: 0.2167 GALLON(s)/Unit

Total: 0.2167 GALLON(s)

Dupont Primer N° 1104S

N° de Lot: 1- 5535-1

46.0

AAC0670

Dupont Activatior N° 7975S

Commentair Qty.:

0.4336 PINTE(s)/Unit

0.4336 PINTE(s) Total:

Dupont Activatior N° 7975S

N° de Lot: 1 - 5769- 2

47.0

AAC0672

Dupont Reducer N° 12375S

Commentair Qty.:

0.0542 GALLON(s)/Unit

0.0542 GALLON(s) Total:

Dupont Reducer N° 12375S

N° de Lot: 1-0360-2

48.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

DEC 2 1 2008



Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant.

Lundi, 2006-11-13 11:06:31

Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 40322

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:



# Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

49.0

PEINT/ PRIMER2

PEINTURE / PRIMER DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

PEINTURE / PRIMER DART

DEC 2 1 2006



Faire une couche de finition à l'aide du primer Gris N° 1104S sur toutes les surfaces intérieur du pod lid.

Laisser sécher pendant 3 heures.

50.0


INSPECTION 3

INSPECTION PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

INSPECTION GÉNÉRALE





Faire l'inspection dimensionnelle et visuelle de la pièce selon le dessin.

EMB.



2 1 DEC. 2006

<i>!</i>	and the state of t			
	•			
*				
		: +		
		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•		•		
			•	
to a magazanti				
<i>≯</i> ~.		en e		,

DELASTEK COMPOSITES undi, 2006-11-13 11:06:33 larc Dubé Feuille de Procédé Client : DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin : UTILITY POD BASE Numéro Job : 40323 Numéro Article : DKC134-0015 Numéro Soumission: 1743 Numéro Dessin : D2202 Numéro B.A. Projet Numero : DKC134 Cette fois : 2006-11-13 No. B.V. : Révision dessin : F Prsht Rev. : NC Matériel : Résine Derakane 470-36/411/510 Prem. fois Type Date Dûe : 2006-12-15 UNITE 1 UdM: Job précédente : 40321 Écrit par Vérifié & Approuvé par Commentaires : N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D2202-3 Inscrire le N° de N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0016 N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0015 Série: B29055 Sur la pièce Process Sheet Rév.: 06 Remplacer le Ac0085 par le AC0407 ( changement de fournisseur ) Produit additionnel Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: AC0303 1.0 Frekote 44NC Commentair Qty.: 0.030 GALLON(s)/Unit Total: 0.030 GALLON(s) Frekote 44NC 2.0 PREPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs 6/12/06 PRÉPARATION DU MOULE Faire la préparation du moule N° DT8002 en appliquant une couche de Freekote 44NC et ensuite laisser sécher pendant 3 heures avant de passe à l'étape suivantes. AAC0273 Gel Coat Blanc N° Gel 944W005 Commentair Qty.: 0.125 GALLON(s)/Unit Total: 0.125 GALLON(s Gel Coat Blanc N° Gel 944W005 N° de Lot: 4.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9 Commentair Qty.: 0,0095 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9 5.0 AC0260 Commentair Qty.: 0.375 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.375 KILOGRAMME(s) Acetone PRÉPARATION 3 6.0 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation du matériel :

CIL	nt: DART D	ort Aprocessos Ltd		de Procédé	UTILITY POD E	ACE		
	ob: 40323	art Aerospace Ltd.		Numéro Article:		MOE	: :	
luméro Job:					<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>			
# Séq.:	Machine ou	u Opération:		Des	cription :			
	Dans une D'acéton	e quantité de Gel Coat N' e.	° 944W005 ajouter :	2% de Catalyst N	° DDM-9 et dil	uer à l'aide d	65% le//	2/06
7.0	GEL COAT.	÷. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APPLICA1	TION DE GEL COAT				
				·				
Comn	entair Setup: 0.	00Hrs/ Run: 20.0000Min	Total Run : 0.3333	3Hrs				
		ATION DE GEL COAT						
	DT8002	l'un fusil à peinture appliq et laisser sécher pendant s de séchage selon l'instr	un minimum de 12	heures avant de f				
	d'éviter d ainsi que	gel coat ne doit contenir d'avoir des défauts de sur d'éviter d'avoir un rétréci	face, et afin d'éviter ssement.		enne marquer			
8.0	AAC0326			1 Weave "S" glass #F	G-778150-125Y	<del></del>	<del></del>	
Comm	•	9.9 VERGE(s)/Unit Tota 81 Weave "S" glass #FG 1: / - 5905-		s)		,		
9.0	AAC0319		5oz plain w	reave Kevlar 50" wide	roll			:
Comm		9.9 VERGE(s)/Unit Total		. / / / * 1	8-1			
10.0	AC0409			aminer Release ply B				
Comm		0.16 VERGE(s)/Unit To élaminer Release ply B	tal: 9.16 VERG	E(s)				
11.0	AC0407		Wrightlon 5	200 Bleu P3			<del>" ' ' </del>	
Comm		4.95 VERGE(s)/Unit To 5200 Bleu P3	otal: 14.95 VERC	SE(s)				
12.0	AC0085		Film duriso	l# 3001792				
Comm	- 1	2.500 METRE CAR(s)/Ur sol # 3001792	nit Total: 12.50	00 METRE CAR(s)	)			
13.0	AC0408	······································	Feutre de d	frainage N° Airweave	N 10			
Comm		2.50 VERGE(s)/Unit To drainage N° Airweave N	otal: 12.50 VER0	SE(s)	-			
14.0	AC0752			200 poche à vide Vert				
Comm	-	2.63 PIED(s)/Unit Tota n 200 poche à vide Vert	I: 42.63 PIED(s)	<del></del>				

人名法德拉特拉 化混合物 经净地 人名英格兰法捷德地名 Lundi, 2006-11-13 11:06:33 Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Nom Dessin: UTILITY POD BASE Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0015 Numéro Job: 40323 Numéro Job: # Seq.: Machine ou Opération: Description: Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y AC0098 15.0 3.0000 RL(s)/Unit 3.0000 RL(s) Commentair Qty.: Total: Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 16.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL Faire le taillage du matériel selon les Dimensions requises: Un morceau pour recouvrir le fond du moule N° DT8002. Deux morceaux pour couvrir les extrémités du moule N° DT8002. Deux morceaux pour recouvrir les cotés du moule N° DT8002. Faire cette opération pour les trois plis de 9 oz ainsi que pour les trois plis de 5 oz de Kevlar. Tailler le matériel nécessaire pour la poche à vide (Faire 3 kits car il y aura trois baggings différents lors de la fabrication de cette pièce): Peel Ply Film Durisol P-3 6/12/66 Feutre de drainage 6mm Stretchlon 200 Coller une bande de ruban jaune tout le tour du Stretchlon 200, plier les différentes composantes des poches à vide et entreposer en attente des opérations de bagging. Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 17.0 AAC0324 Commentair Qty.: 2.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 2.500 KILOGRAMME(s) N° de Lot: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Catalyst N° DDM-9 18.0 AAC0275

Commentair Qty.: 0.0845 PINTE(s)/Unit Total: 0.0845 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: **565** 

PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs
PRÉPARATION DU MATÉRIEL



7/12/06



Mélanger la quantité de résine désirée pour le laminage des trois premier plis du Pod Base : 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes.

19.0

Lundi, 2006-11-13 11:06:33 Date: Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Nom Dessin: UTILITY POD BASE Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Job: 40323 Numéro Article: DKC134-0015 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: LAMINAGE. LAMINAGE PIÈCE DART 20.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS Faire le laminage des trois premiers plis de tissu (2 plis de 9 oz et 1 pli de 5 oz Kevlar) de la façon suivante: Recouvrir toute la surface du moule N° DT8002 à l'aide de de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes., ensuite venir laminer un pli de 9 oz dans le fond du moule, suivre avec les deux extrémités et terminer avec les deux cotés. ( Ajouter de la résine au besoin ) 7/12/06 Recommencer pour les deux autres plis. (un pli de 9 oz et un pli de 5 oz Kevlar) FAIRE LA POCHE À VIDE 21.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum. Laisser sécher jusqu'au lendemain. 22.0 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Commentair Qty.: 0.400 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.400 KILOGRAMME(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Catalyst N° DDM-9 23.0 AAC0275 Commentair Qty.: 0.0135 PINTE(s)/Unit Total: 0.0135 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 24.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire un mélange de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes. 2% de catalyst DDM-9 par quantité de resine.

sateúr: N	larc Dubé <u>Feuille de Procé</u>	<u>dé</u>
Clier Numéro Jo	1	ssin: UTILITY POD BASE licle: DKC134-0015
méro Job:		
Séq.:	Machine ou Opération:	Description:
25.0	DKC134-0021 D2202-5 Foam Core ( Utili	ty pod Base )
Comm	entair Qty.: 1 UNITE(s)/Unit Total: 1 UNITE(s)  D2202-5 Foam Core ( Utility pod Base ) N° de Lot:	5826-1
26.0	FAB GÉNÉRALE 3 FABRICATION GÉNÉRAL	E DART
Comm	entair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES À l'aide d'un rouleau, appliquer une couche de résine sur toutes les DKC134-0021 et positionner le foam Core dans le moule selon le	dessin / /
	Laisser sécher pendant 2 heures.	7/12/06 (SEASTRE)
27.0	AAC0452 Polybond B46F	
Comme	entair Qty.: 0.150 KIT(s)/Unit Total : 0.150 KIT(s) Polybond B46F N° de Lot: 7 - 3 - 7	
28.0	ASSEMBLAGE GÉNÉRAL	E DART
Comme	entair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs  ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART  Faire l'assemblage du Foam Core N° DKC134-0021 à l'aide du pol	ybond 64F 8/12/06 (65)
29.0	POCHE A VIDE EFFECTUER LA POCHE A	
Comme	entair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n	y aie aucunes pertes de vacuum.
	Laisser sécher 1 heures.	
30.0	AAC0324 Résine (411B7530) 411-35	0 promo. 75min.
Comme	entair Qty.: 2.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 2.500 KILOGRA Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.	MME(s)
	N° de Lot: 1-5899 - 1	
31.0	AAC0275 Catalyst N° DDM-9	
Comme	entair Qty.: 0.0845 PINTE(s)/Unit Total : 0.0845 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9	
	-1-0	• •

•
·
† !
•

表现性感染的 (全部的),如此或其整定的()。 对一次的 **第**个的复数形式 () 可能 Lundi, 2006-11-13 11:06:33 Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Nom Dessin: UTILITY POD BASE Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Job: 40323 Numéro Article: DKC134-0015 Numéro Job: # Séa.: Description: Machine ou Opération: PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 32.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Mélanger la quantité de résine désirée pour le laminage des trois derniers plis du Pod Base: 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes. LAMINAGE PIÈCE DART 33.0 LAMINAGE. Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS Faire le laminage des trois derniers plis de tissu ( 2 plis de 5 oz Kevlar et 1 pli de 9 oz) de la façon suivante: Recouvrir toute la surface du moule N° DT8002 à l'aide de de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes, ensuite venir laminer un pli de 5 oz Kevlar dans le fond du moule, suivre avec les deux extrémités et terminer avec les deux cotés. ( Ajouter de la résine au besoin ) Recommencer pour les deux autres plis. ( un pli de 5 oz Kevlar et un pli de 9 oz FAIRE LA POCHE À VIDE 34.0 POCHE À VIDE 1 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum. Laisser sécher jusqu'au lendemain. DÉMOULAGE PIÈCE DART 35.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs **DÉMOULAGE DES PIECES** Faire le démoulage du Util; ity Pod Base en faisant bien attention de ne pas endommager la piece. Autocontrôle de la qualité du laminage en frappant légèrement sur toute la surface du Pod à l'aide du manche d'un tournevis.

Lundi, 2006-11-13 11:06:33 Marc Dubé Utilisateur: Feuille de Procédé Nom Dessin: UTILITY POD BASE Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0015 Numéro Job: 40323 Numéro Job: # Séa.: Machine ou Opération: Description: 36.0 AC0058 Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens Commentair Qty.: 0.125 UNITE(s)/Unit Total: 0.125 UNITE(s) Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens 37.0 AC0059 Commentair Qty.: 0.100 UNITE(s)/Unit Total: 0.100 UNITE(s) Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens FINITION PIÈCE DART FINITION 3 38.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs FINITION GÉNÉRALE Sabler légèrement toute la surface intérieur du pod à l'aide de papier sablé grit 120. Vérifier la surface intérieur du pod et injecter à l'aide d'une seringue munit d'une aiguille de la résine au endroit où il y a des bulles d'air 12/12/06 Corriger les imperfections de surface à l'aide du sikkens Polysoft. Laisser sécher jusqu'au lendemain TRIMAGE COMPOSITES DART 39.0 TRIMAGE 3 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs 12/12/06 TRIMAGE DE FINITION. Faire le trimage du Pod Base selon le dessin Page 2 de 4 Détail B Autocontrôle du trimage du pod. D3001-1 Doubler ( Pod Base D2002-3) AAC0649 3 UNITE(s) Commentair Qty.: : 3 UNITE(s)/Unit Total: N° de Lot: D3001-1 Doubler ( Pod Base D2002-3) AC0355 41.0 Commentair Qty.: Total: 0.5 UNITE(s)/Unit Araldite 2043 N° de Lot ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART 42.0 ASSEMBLAGE 3 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES À l'aide de l'adhésif Araldite 2043 coller les trois doubler N° D3001-1 selon le dessin.

Page 7

Form: rorocess

					는 사람들이 되었다. 
		•	•		·
324					
					* **
		•			
n. Per					· · ·
.i.				·	
A. 2. 3.					
*					
3 1					en e
					1.5
;			,		
1°-					
6" 81 72 .		*			·
5.				*	
				•	
			,		
; }				•	
·		•			
ε <sub>.</sub> :					
A.					
			•		
*					
k					
*					
i.					
			ĺ		•
					•
					e e
- - -			1		•;
1%	THE STATE OF THE S			Security of the second security of the second secon	

医二氏性 医乳头 医结肠 建铁 化二甲酚甲基基基酚甲基甲酚甲酚 化二甲基苯酚甲酚 Date: Lundi, 2006-11-13 11:06:33 Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: UTILITY POD BASE Numéro Job: 40323 Numéro Article: DKC134-0015 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Venir faire trois petite poche à vide localisées sur les trois doublers (Stretchlon 200 seulement pas besoin de perforé, ni de airweave, ni de feutre de drainage, ni de peel ply. ) 12/12/06 Laisser sécher pendant 1 heures AC0355 Araldite 2043 43.0 Commentair Qty.: 0.5 UNITE(s)/Unit Total: 0.5 UNITE(s) Araldite 2043 44.0 FINITION PIÈCE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs 12/12/06 FINITION GÉNÉRALE Retirer les trois poches à vide et faire un joint tout autour des trois doublers à l'aide d'Araldite 2043 et laisser sécher jusqu'au lendemain. Dupont Primer N° 1104S 45.0 AAC0671 Commentair Qty.: Total: 0.4333 GALLON(s) 0.4333 GALLON(s)/Unit Dupont Primer N° 1104S N° de Lot: 1-6535-1 Dupont Activatior N° 7975S AAC0670 46.0 0.8664 PINTE(s) Commentair Qty.: 0.8664 PINTE(s)/Unit N° de Lot: 1-5769-2 Dupont Activatior N° 7975S Dupont Reducer N° 12375S AAC0672 47.0 Total: 0.1083 GALLON(s) Commentair Qty.: 0.1083 GALLON(s)/Unit N° de Lot: 1- 6390-2 Dupont Reducer Nº 12375S PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 48.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL DEC 1 5 2006 Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINTURE / PRIMER DART 49.0 PEINT/PRIMER2 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

APPLICATION DE PEINTURE

Appliquer une couche généreuse de primer Gris N° 1104S sur toutes les surfaces intérieur du pod base (environ 2/3 de la quantité)

Laisser sécher pendant 3 heures.

현실되어 있는 등학생 사고입<mark>는 11</mark> 가입니다 이 경기하다. Lundi. 2006-11-13 11:06:33 late: Itilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Nom Dessin: UTILITY POD BASE Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0015 Naméro Job: 40323 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Autocontrôle de fabrication.( visuel du primer ) FINITION PIÈCE DART 50.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART 18-12-06 Faire le sablage au grit 180 de la surface primé pour enlever les imperfections restantes. Dupont Primer N° 1104S AAC0671 51.0 Commentair Qty.; 0.2167 GALLON(s)/Unit Total: 0.2167 GALLON(s) N° de Lot: 1- 5535-1 Dupont Primer N° 1104S AAC0670 Dupont Activatior N° 7975S 52.0 Commentair Qty.: Total: 0.4336 PINTE(s) 0.4336 PINTE(s)/Unit N° de Lot: 1- 57/9-2 **Dupont Activatior N° 7975S** Dupont Reducer N° 12375S 53.0 AAC0672 Total: 0.0542 GALLON(s) Commentair-Qty:: -0.0542 GALLON(s)/Unit N° de Lot: 1 - 5390 - 2 Dupont Reducer N° 12375S PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 54.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART DEC 1 8 2006 Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINTURE / PRIMER DART PEINT/PRIMER2 55.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs PEINTURE / PRIMER DART Faire une couche de finition à l'aide du primer Gris N° 1104S sur toutes les surfaces intérieur du pod Base DEC 1 8 2006 Laisser sécher pendant 3 heures. **IDENTIFICATION PIÈCES DART IDENTIFICATION4** 56.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs INSPECTION GÉNÉRALE 19 de 206 Faire l'inspection dimensionnelle et visuelle de la pièce selon le dessin. Emballage OT